



Модель	Код модели	Год модели	Дата выпуска
CR-V	RE7	Все	08-06-12
			Автор Отдел тех. обслуживания Хонда Мотор РУС

## Стук в передней части автомобиля рулевая рейка (HPS)

### Симптомы

Стук в передней части автомобиля при езде по неровностям.

### Метод ремонта

Если в результате диагностики определено, что звук исходит из рулевой рейки, то выполните процедуру регулировки направляющей штока рейки, как указано в руководстве по ремонту. (Ссылка приведена ниже).



После регулировочных работ проведите тестовую поездку, чтобы убедиться, что стук отсутствует.

Если стук остался, то следует искать источник его возникновения в других элементах рулевого управления и подвески.

### Информация по гарантии

Гарантия: стандартная

Деталь, причина неисправности: 53416-SWA-A01

Код рабочей операции: 513350 - регулировка направляющей рулевой рейки

FRT: 0,5 н/ч