



| Модель | Код модели | Год модели | Дата выпуска  |
|--------|------------|------------|---|
| CR-V   | RE5        | 13         | 07-03-13  |
|        |            |            | <b>Автор</b><br>Отдел тех.обслуживания<br>Хонда Мотор РУС |

## CR-V 2013 г.в. Проверка затяжки гайки заднего стеклоочистителя

### Симптомы

Крепление заднего стеклоочистителя к ротору электродвигателя может ослабнуть. Если движение стеклоочистителя затруднено снегом/льдом, он может перестать функционировать и отклониться от нормального исходного положения.

### Причина

Недостаточное усилие затяжки в процессе сборки.

### Контрмеры

Затяните с правильным усилием.

### Внедр. в производстве

SHSRE5\*\*\*DU207706 Россия

### Действия на данном рынке

Необходимо проверить все автомобили во время осмотра при проведении предпродажной подготовки или в ходе технического обслуживания.

### Метод ремонта

Все стеклоочистители с данной неисправностью можно скорректировать, затянув гайку с указанным усилием, так как шлицы рычага стеклоочистителя являются саморегулирующимися и при затяжке гайки с нужным усилием будет обеспечена правильная фиксация.

Усилие затяжки: 9.4 Нм

### Информация по гарантии

На эту проверку во время осмотра при проведении предпродажной подготовки или технического обслуживания требуется очень мало времени, поэтому данную операцию следует включить в стандартное время осмотра.