



Модель	Код модели	Год модели	Дата выпуска
CR-V	RE5	14	07-02-14

Автор  
Отдел Тех.обслуживания  
Хонда Мотор РУС

## Кампания по улучшению качества продукта: CR-V-отсутствуют высокочастотные динамики в передних дверях(исправлена комплектация)

### Симптомы

В некоторых автомобилях CR-V комплектации Lifestyle отсутствуют высокочастотные динамики в двери.

### Причина

Вследствие ошибки в документации, высокочастотные динамики не устанавливались на двери в процессе производства автомобиля CR-V комплектации Lifestyle.

### Контрмеры

Установка комплекта динамиков в процессе производства CR-V комплектации Lifestyle.

### Внедр. в производстве

SHSRE5\*\*\*EU203340

### Действия на данном рынке

Вызовите все затронутые автомобили и установите комплект динамиков.  
В приложении см. список номеров VIN автомобилей.


### Метод ремонта

#### Ремонт, левая сторона

- Снимите панель передней двери.
- Снимите динамик и отсоедините разъем динамика.
- Отсоедините разъем питания исполнительного механизма дверного замка (A).
- Отсоедините разъем зеркала и снимите фиксатор


разъема провода (B).

- Снимите фиксаторы проводов двери с 1 по 7. Будьте аккуратны, не повредите влагозащитную мембрану.



- Отсоедините разъем привода стеклоподъемника внутри двери через отверстие динамика.

- Снимите черный фиксатор провода внутри двери рядом с защитной втулкой провода внутри двери.



- Выньте втулку провода из внутреннего пространства двери.



9. Снимите внутреннюю накладку на передний порог.




10. Снимите левую накладку на рычаг открытия капота/топливного бака.



11. Снимите 3 разъема MICU - белый, зеленый и синий.




12. С внутренней стороны отсоедините коричневый и белый разъемы, установленные на проводах левой стороны двери.




13. Снимите с кузова провода двери, нажав фиксаторы с внутренней стороны с помощью отвертки с плоским жалом или подобного инструмента, как показано ниже.

Примечание: Нет необходимости отсоединять все четыре нажимных фиксатора.



14. Полностью снимите жгут проводки двери с автомобиля.
15. Установите новый жгут проводки двери и другие снятые детали в порядке, обратном снятию.

**Примечание:** Убедитесь, что при установке втулки проводов на кузов / дверь метка **L** направлена вверх, как показано на рисунке ниже, и что втулка установлена правильно - это предотвратит проникновение воды.



16. Установите фиксатор провода стеклоподъемника рядом с разъемом зеркала.



17. Установите на место панель двери и обязательно замените все фиксаторы, которые могут быть повреждены.

18. Вставьте новый высокочастотный динамик в накладку динамика.



19. Подсоедините высокочастотный динамик и установите накладку с динамиком на дверь.

#### Ремонт, правая сторона

1. Выполните пункты с 1 по 9, указанные в способе ремонта для левой стороны. Затем продолжайте с пункта 2, указанного в способе ремонта для правой стороны.

2. Снимите боковую накладку с правой стороны.



3. Снимите нижнюю крышку с правой (пассажирской) стороны панели приборов.



4. Снимите вещевой ящик.




5. С внутренней стороны отсоедините коричневый разъем, установленный на проводах правой стороны двери.



6. Снимите с кузова провода двери, нажав фиксаторы с внутренней стороны с помощью отвертки с плоским жалом или подобного инструмента, как показано ниже.

Примечание: Нет необходимости отсоединять все четыре нажимных фиксатора.



7. Полностью снимите жгут проводки двери с автомобиля.

8. Установите новый жгут проводки двери и другие снятые детали в порядке, обратном снятию.

Примечание: Убедитесь, что при установке втулки проводов на кузов / дверь метка L направлена вверх, как показано на рисунке ниже, и что втулка установлена правильно - это предотвратит проникновение воды.



9. Выполните пункты с 16 по 19, указанные в способе ремонта левой стороны. Затем продолжайте с пункта 10, указанного в способе ремонта правой стороны.

10. После установки новых жгутов проводки и высокочастотных динамиков с обеих сторон проверьте функционирование следующих узлов.

- Все электростеклоподъемники
- Внутреннюю и внешнюю ручки открывания дверей
- Замки дверей (включая центральный замок с дистанционным управлением)
- Зеркала с электроприводом
- Аудиосистему (динамики обычные и высокочастотные)

Если все системы функционируют нормально, ремонт закончен.

#### Информация по запчастям

<Номер детали>  
39121-T1G-305

<Номер детали>  
комплект для установки

Комплект включает

Описание детали	Кол-во
Высокочастотные динамики	2
Накладка на правое зеркало	1
Накладка на левое зеркало	1
Провода, дверь водителя	1

Провода, дверь пассажира	1
Фиксатор обивки двери	20

#### Информация по гарантии

**Применение:** Кампания по обновлению продукции

**Код кампании:** 5KG

**Деталь причина неисправности:** 39120-T0A-A51  
Высокочастотный динамик

**Код симптома NEWS:** 07801 деталь отсутствует

**№ рабочей операции (только LON-NEWS):**

LON	Описание	Норм о-часы
7371A Q	УСТАНОВКА ПРАВОГО/ЛЕВОГО ДИНАМИКА В РАМКАХ КАМПАНИИ	1,6