

Модель	Код модели	Год модели	Дата выпуска
CIVIC 5D	FK2	14	19-03-14
CR-V	RE5	14	

Автор
Отдел Тех.обслуживания
Хонда Мотор РУС

Изменения при производстве CR-V, Civic 5-дв. в 2014 г.

Изменения

При производстве CR-V, Civic 5-дв. в 2014 г. некоторые элементы были или будут изменены.

Это целенаправленные изменения, НИ в коем случае не следует рассматривать их как отсутствие или неправильную установку элементов.

Ни на какие из этих элементов гарантийную рекламацию подавать НЕ следует.

Изменения перечислены ниже:


Блок предохранителей в моторном отсеке

Щипцы для замены предохранителей (1) и запасные предохранители (3) удалены из блока предохранителей в моторном отсеке.

Информация на табличке предохранителей (2) изменена, теперь она отсылает к руководству по эксплуатации для поиска необходимой информации о расположении предохранителей.

A = до изменений.

B = после изменений.



Наклейка о подушке безопасности на стойке двери

Наклейка, предупреждающая о боковых подушках безопасности, больше не наклеивается на центральные стойки.




Пластиковая накладка на крышку радиатора

Пластиковая накладка на крышку радиатора больше не устанавливается.

A = до изменений.

B = после изменений.




Накладка на кронштейн стойки проема задней двери (CR-V)

Больше не устанавливается накладка под кронштейном стойки проема задней двери с обеих сторон автомобиля.

A = до изменений.

B = после изменений.

C = накладки больше не устанавливаются. (вид сверху и снизу)

**Другие мелкие изменения**

Временно цвет обода запасного колеса изменен с оранжевого на черный.

На конденсатор системы кондиционирования больше не наносится черная краска.